

JARDÍN DE LA CALLE BENACAZÓN

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la carretera A-473. Se ubica en el antiguo margen de la misma.

SUPERFICIE

3595 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde, de estructura longitudinal, que ocupa el espacio comprendido entre la carretera y una urbanización de reciente construcción.

Los principales usos detectados son como pantalla visual de la carretera y estético. Aunque posee mobiliario destinado al descanso y paseo de la población.

Con firme de césped, y arbolado repartido por todo el espacio.

SITUACIÓN GENERAL

En relación al mobiliario se detecta buen estado de conservación, estando el espacio saneado.

La vegetación presenta falta de saneamiento, con falta de poda en algunos árboles y signos de degradación en otros. El firme posee algunas zonas áridas y pedregosas, escasas de césped.

ACCESOS

No existe rebaje en acerado que permita el acceso a minusválidos.

FIRME

El espacio verde posee un firme de tierra compactada con restos de césped de la plantación original. Algunos trozos están escasos de césped y se detectan áridos y pedregosos.

VEGETACIÓN

La vegetación existente se compone de 35 árboles, casi el total de ellos lo constituyen palmeras, también se encuentran tipuanas, jacarandas y melias.

En general, el arbolado se encuentra conservado y saneado. A excepción de 4 palmeras que presentan signos de degradación y falta de poda. Pero se observa un deficiente saneamiento del espacio, a causa de malas hierbas y erosión en el firme.

VALLADO

Sin vallado.

RIEGO

Sin riego.

PAVIMENTACIÓN

Las zonas pavimentadas, acerado y zona donde se sitúan los bancos, se encuentra en buen estado de conservación.




Visual de la zona verde



Visual del jardín



Visual general de la zona verde



Porta contenedores en la zona verde



arbolado mal conservado

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO**MOBILIARIO URBANO**

El mobiliario se compone de bancos, papeleras y alumbrado público.

BANCOS

12 bancos de forja, en buen estado de conservación. Se sitúan sobre un cuadrado pavimentado.

Aunque están ubicados para que el arbolado proyecte sombra sobre ellos, el escaso porte de las palmeras lo impiden.

CONTENEDORES

Contenedor de residuos orgánico frente a la zona verde.

PAPELERAS

5 papeleras.

ALUMBRADO

Constituido por 6 farolas a lo largo de toda la zona verde.

SOMBREADO

Escasa o nula sombra, a causa de un arbolado de poco porte.

OTROS

Se ubican porta-contenedores frente a este espacio.

DAFO

La mayor fortaleza de este espacio es que mitiga, en parte, el impacto visual y acústico que esta carretera, de intenso tráfico, produce en las urbanizaciones próximas. Aunque su ubicación no permite que se considere un verdadero espacio para el esparcimiento; a causa del ruido, humo de vehículos y peligro que supone el tráfico.

Por ello, se propone instalar vallas, con setos, que actúen de pantalla visual, lo que integraría este espacio y restarían peligrosidad, aumentando las fortalezas de este espacio.

De lo contrario se corre el riesgo de que este espacio carezca de funcionalidad para la población.