

PARQUE EN CALLE SEVILLA

LOCALIZACIÓN

Se encuentra entre las calles Sevilla y Jaén.

SUPERFICIE

1186,31 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Extensa zona verde considerada como un parque de barrio, constituido como espacio común para facilitar el ocio y descanso de la población.

Construida en dos alturas, con firme de albero y tierra prensada, es un espacio con mobiliario urbano para uso y disfrute de menores. La vegetación resulta abundante, con arbolado maduro y de copas frondosas.

SITUACIÓN GENERAL

En general, el parque se encuentra saneado con el mobiliario en buen estado de conservación. Pero en la zona de juegos infantiles se detectan residuos peligrosos, como cristales o latas de aluminio, y piedras de gran tamaño debajo del balancín. El firme del suelo se encuentra erosionado y mal apuntalado, se detectan piedras que resultan peligrosas.

La vegetación está bien mantenida, con arbolado maduro y copas frondosas.

ACCESOS

No existen accesos que permitan la entrada a minusválidos.

FIRME

Firme de albero y tierra prensada, construido con relleno de obra.

En mal estado de conservación pues se encuentra erosionado y mal apuntalado, con piedras de gran tamaño por todo el perímetro.

VEGETACIÓN

Encontramos 45 árboles. Entre éstos hay tipuanas, brachichitos, olmos y jacarandas. Además de 32 arbustos entre lantanas, adelfas y flores del pacífico

Se detecta falta de riego, pero el arbolado es maduro y con copas frondosas.

VALLADO

Sin vallado.

RIEGO

No existe.

PAVIMENTACIÓN

No existen zonas pavimentadas.



Visual del parque



Visual del parque



Piedras de gran tamaño por el perímetro



Zona de juegos infantiles



Puntos de peligro

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

Compuesto por juegos infantiles, bancos y papeleras.

No existen fuentes para beber que acompañen los juegos infantiles.

JUEGOS INFANTILES

Cuenta con una zona de juegos que se encuentran sin homologar. Además el entorno donde se ubican los mismos no resulta seguro a causa de piedras de gran tamaño, cristales rotos y latas de aluminio.

BANCOS

6 bancos de forja, en buen estado de conservación.

PAPELERAS

4 papeleras en buen estado de conservación, se detectan restos de una quinta papeleras.

ALUMBRADO

Sin farolas en la zona verde, tan solo el propio del viario.

SOMBRA.

Una parte se encuentra sombreada, aquella donde se ubican los bancos para descansar.

DAFO

La principal debilidad de esta zona es el estado de conservación del entorno donde se ubican los juegos infantiles, con firme degradado, cristales y piedras de gran tamaño que ponen en peligro a los menores. Por ello, se recomienda vallar el perímetro de los juegos e instalar un firme de caucho o similar. Además de una fuente que acompañe los juegos de menores.