

## PLAZA SAN EUSTAQUIO

### LOCALIZACIÓN

Su zona frontal se encuentra situada entre la calle de Marín Feria esquina con calle de Jesús. La zona lateral está en la calle San Vicente.

### SUPERFICIE

727, 5 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Plaza de acompañamiento a la Iglesia San Eustaquio, tanto por su lado frontal como lateral izquierdo, ambos conectados por unas escaleras. La parte frontal, con forma cuadrada, es la más extensa y en la cual se encuentra un elemento ornamental de carácter religioso.

Su diseño refleja una abusiva utilización de pavimentación dura, pues los únicos espacios con vegetación se ven reducidos a algunos árboles ubicados en alcorques individuales.

### SITUACIÓN GENERAL

Estado avanzado de degradación de la plaza en relación a sus infraestructuras, tanto por vandalismo de la población –pintadas, destrozos en el mobiliario, residuos, excrementos de animales- como por falta de reposición de los elementos desaparecidos o inutilizados.

### ACCESOS

El acceso a la zona frontal de la plaza se realiza a través de escaleras, a excepción de un rebaje en el acerado para permitir el paso a minusválidos. Como éste tiene la amplitud de un aparcamiento invita al estacionamiento de vehículos que impiden el paso a la plaza

### VEGETACIÓN

La escasa vegetación se compone de 8 naranjos en su zona central, más 3 naranjos en su zona lateral.

### VALLADO

Inexistencia de vallado o cercado.

### RIEGO

Inexistencia de riego.

### PAVIMENTACIÓN

Todo el espacio está pavimentado con solería, en mal estado de conservación.



Vista panorámica de la Plaza de San Eustaquio



Visual de la zona verde



Signos de vandalismo



Visual de la zona lateral



Rebaje insuficiente para acceso a minusválidos

## SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

### SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

#### MOBILIARIO URBANO

Compuesto por una fuente ornamental, bancos, papeleras y farolas.

En general, todo el mobiliario urbano está en un estado de degradación elevado.

#### FUENTE ORNAMENTAL

Situada en la plaza lateral existe una fuente ornamental inutilizada y muy degradada.

#### BANCOS

En su zona central se ubican 5 bancos de forja, y en su zona lateral se ubican 2 bancos de forja

#### PAPELERAS

1 papeleras en la zona frontal.

Ninguna en la zona lateral.

#### ILUMINACIÓN

Esta zona verde se encuentra iluminada por las farolas ubicadas en cada espacio, 3 farolas en la zona central y 2 en la lateral. Además de la luz que les llega de las farolas situadas en las calles anexas.

#### SOMBREADO

El sombreado de la zona frontal es escaso en los bancos e inexistente en su parte central.

La zona frontal se encuentra más sombreada a causa de los edificios con los que linda.

#### OTROS

Se ubica una cruz en el centro de la zona frontal de esta plaza.

### DAFO

Las fortalezas de esta zona verde son su amplitud y la ausencia de ruidos, lo que proporciona un ambiente agradable para descansar. Por el contrario, la falta de sombra, de vegetación y de mobiliario destinado a ocio de la población, hacen que esta plaza sea poco transitada.

Con una buena conservación del espacio se predice un mayor uso por parte de la ciudadanía.