

JARDÍN EN CALLE HOLANDA

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la C/ Holanda, esquina con C/ Austria.

SUPERFICIE

871 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde de mediana extensión, sin uso detectado para la población pues carece de mobiliario urbano para ello, como bancos o equipamientos.

Se trata de un espacio con firme de tierra prensada, árido. Con vegetación escasa, ubicada en alcorques y arriates.

SITUACIÓN GENERAL

En mal estado de conservación. Se detectan signos de vandalismo y desperfectos en el mobiliario, así como una falta de reposición de los elementos degradados, como papeleras. Se encuentran abundantes cantidades de excrementos de origen animal por todo el firme, y otros residuos urbanos.

El firme del suelo se encuentra en estado avanzado de degradación, presentando erosión y desniveles.

El arbolado joven crece sin tutor, lo que muestra una falta de mantenimiento del mismo.

ACCESOS

Sin rebaje en acerado que permita el acceso a minusválidos, además, el firme de la zona verde se encuentra tan erosionado que

FIRME

El espacio verde posee un firme de tierra prensada, en mal estado de conservación.

VEGETACIÓN

La vegetación existente se compone de 20 árboles de diversas especies, entre los que se encuentran naranjos, olmos, granados y melias. También rosales, palmeritas, pitas y romero.

El arbolado es joven, el cual crece sin tutor. Se observa falta de riego.

VALLADO

Sin vallado.

RIEGO

Sin riego.

PAVIMENTACIÓN

No existen zonas pavimentadas.



Visual de la zona verde



Visual de la zona verde



Visual de la zona verde



Signos de vandalismo en papelería



Vegetación de la zona verde.

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario se compone de contenedores y papeleras.

No existen bancos para sentarse ni equipamientos para el ocio de la población.

CONTENEDORES

Contenedores de tipo selectivos frente a la zona verde.

PAPELERAS

3 papeleras. Se detectan signos de una cuarta papelera, actualmente arrancada por algún acto vandálico.

ALUMBRADO

El propio del viario.

SOMBREADO

Sin sombreado.

DAFO

Este espacio posee múltiples debilidades, como es la degradación y aridez del firme del suelo y la ausencia de sombreado en toda su superficie.

Por ello se aconseja restaurar el firme, plantar más masa vegetal acondicionada a la aridez del suelo e instalar bancos que permita el descanso de la población.