

ZONA VERDE EN CAMINO DE PALMILLA

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la confluencia de las calles Aznalcóllar con Palmillas.

SUPERFICIE

620 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona Verde sin desarrollar. Sin signos de mantenimiento o saneamiento alguno. Sin mobiliario ni usos detectados.

Vallada parcialmente con muro de piedra para evitar posibles accidente, pues existe una altura considerable entre este espacio y la C/ Aznalcóllar.

SITUACIÓN GENERAL

Zona verde en estado de abandono, con firme inestable que resulta peligroso, a causa de la pérdida de sustrato por la erosión sufrida. Todo el espacio está sucio, con resto de residuos y excrementos.

Sin mobiliario urbano. La vegetación, constituida por arbolado maduro, no se encuentra mantenida ni saneada.

El muro que linda este espacio se encuentra parcialmente degradado.

ACCESOS

Acceso por la C/ Palmilla, lo suficiente grande para permitir el paso de un vehículo. Con rebaje en acerado para permitir el acceso a minusválidos.

También se encuentra rebaje por C/ Gijón, pero resulta insuficiente para permitir el paso a una silla de ruedas o similar.

FIRME

De tierra compactada y albero. Erosionado y seco, presentando desniveles.

VEGETACIÓN

La vegetación existente está compuesta por 9 ejemplares de olmos.

La vegetación crece en ausencia de riego y no se encuentra saneada, detectando residuos y pinchazos en la corteza de los árboles.

VALLADO

Vallado entre la zona verde y las calles Aznalcóllar y Palmillas, de piedra. Presenta zonas rotas y degradadas.

RIEGO

Sin riego.

PAVIMENTACIÓN

No se encuentran zonas pavimentadas.



Visual de la zona verde



Acceso por C/ Aznalcóllar



Visual general de la zona verde



Vehículos invadiendo la zona verde



Vallado parcialmente degradado.

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

Este espacio carece de mobiliario urbano.

SOMBREADO

Con un arbolado frondoso, se proyecta bastante sombra.

DAFO

Esta zona verde se encuentra en estado de abandono, sin uso detectado por parte de la población. Encontrándose vehículos invadiéndola.

Como oportunidad para mejorar este espacio se recomienda restaurar el muro y el firme del suelo. Debido a su ubicación, y la baja densidad de población, no merece la pena instalar mobiliario. Por lo que se recomienda plantar más masa vegetal y constituir este espacio como un pequeño "pulmón verde urbano" para el pueblo.

A la larga, y si no se aprovechan estas oportunidades, se corre el riesgo que esta zona verde se convierta en un parque marginal carente de funcionalidad.