

## PLAZA EN LA C/ HERMANOS MACHADO.

### LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la calle Hermanos Machado.

### SUPERFICIE

871 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Plaza ajardinada de gran tamaño. Construida en diferentes alturas, unidas entre sí por escalones.

Constituida como una zona de esparcimiento con excesiva utilización de pavimentación dura. La vegetación se encuentra confinada a unos pocos alcorques distribuidos en un lateral de la plaza, y en medio de la misma.

A media altura de la plaza se ubica un espacio destinado al descanso, con mobiliario para ello y sombreado procedente de arbolado.

### SITUACIÓN GENERAL

Tanto el mobiliario como el arbolado existente se encuentran en buen estado de conservación y saneados.

### ACCESOS

Esta plaza impide el acceso o paso de minusválidos o cualquier tipo de carro, pues todas las alturas se encuentran unidas por escalones.

### VEGETACIÓN

La vegetación se compone de 17 naranjos ubicados en alcorques, situados en un lateral de la plaza, que linda con las viviendas, y en la zona de descanso.

En buen estado de conservación y saneados.

### VALLADO

Sin vallado.

### RIEGO

Sin riego.

### PAVIMENTACIÓN

Todo el espacio está pavimentado, en buen estado de conservación




Vista panorámica de la plaza



Acceso a zona de descanso



Escalones que unen las diferentes alturas



Visual general de la plaza



Espacio central, zona de descanso

## SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

### SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

#### MOBILIARIO URBANO

En el interior de esta zona verde encontramos bancos, papeleras y alumbrado público.

#### BANCOS

2 bancos forja, en buen estado de conservación. Ubicados en la zona central, destinada al descanso de la población.

Sin sombra proyectada.

#### PAPELERAS

2 papeleras.

#### ILUMINACIÓN

1 farola ubicada en la zona de descanso.

#### SOMBREADO

Sombreado escaso, a causa de poca cantidad de arbolado presente.

### DAFO

Aunque es un espacio muy tranquilo, de gran extensión y que se constituye como zona de paso para acceder a las casas ubicadas en uno de sus laterales. La plaza no resulta ni cómoda ni segura para pasear por ella, pues no existen rampas entre las diferentes alturas. Por ello, el acceso se impide o dificulta a personas minusválidas, mayores y carritos de bebé o de compra. Con objeto de solucionar dicha problemática, se recomienda una reforma de la plaza.

Por otro lado, se recomienda plantar más arbolado que ofrezca sombreado al espacio.