

PARQUE EN CALLE ALBAHACA

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada al final de la calle Albahaca, junto al aula de la naturaleza en la zona conocida como las Tizas.

SUPERFICIE

2223 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Parque de barrio concebida como espacio común para el descanso y disfrute de la población.

Es un espacio estructurado por una red de vías pavimentadas, las cuales forman espacios de diferentes formas; con firme de albero, tierra prensada o césped. Se encuentra mobiliario para uso y disfrute de menores y una vegetación basada en arbolado abundante.

SITUACIÓN GENERAL

En general se encuentra en mal estado de conservación. Tanto el saneamiento de todo el espacio, encontrando restos de residuos y excrementos de animales. Así como en el mantenimiento del mobiliario; tales como bancos, papeleras y farolas rotas o pintadas en los juegos infantiles. Se detecta falta de reposición del mobiliario inutilizado.

La vegetación también se encuentra en mal estado de conservación, detectando falta de poda y crecimiento de herbáceas silvestres, ausencia de tutores en arbolado joven, firme seco y sin vegetación o falta de riego.

ACCESOS

Existe acceso para minusválidos.

FIRME

El espacio verde posee un firme de tierra prensada. Saneado, pero escaso de vegetación.

VEGETACIÓN

La vegetación existente se compone de 33 árboles, entre palmeras, tipuanas, olmos, plátano de sombra, pinos y jacarandos. Además de arbustos de adelfas.

La vegetación se encuentra en mal estado de conservación, detectando falta de poda y crecimiento de herbáceas silvestres, ausencia de tutores en arbolado joven, firme seco y sin vegetación o falta de riego.

VALLADO

Este espacio se encuentra vallado en dos de sus lados, con muro de piedra. El mismo se encuentra degradado.

RIEGO

Sin riego.

PAVIMENTACIÓN

Zonas pavimentadas en buen estado.



Visual de la zona verde



Visual de la zona pavimentada



Visual general del parque



Zona de juegos infantiles



Mobiliario degradado en la zona verde

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario que presenta esta zona verde está compuesto por juegos infantiles, bancos, contenedores, papeleras y alumbrado.

No existe fuente para beber que acompañe los juegos infantiles.

JUEGOS INFANTILES

Una zona con juegos infantiles sin homologar. En firme con guijarros y sin vallar.

BANCOS

5 bancos de forja y madera en mal estado de conservación. Se proyecta sombra sobre ellos.

CONTENEDORES

2 contenedores de residuos orgánicos soterrados, frente a la zona verde.

PAPELERAS

4 papeleras en mal estado de conservación.

ILUMINACIÓN

Compuesta por 7 farolas, en mal estado de conservación.

SOMBREADO

Toda la zona verde posee sombreado que se encuentra proyectado hacia los bancos.

DAFO

La principal debilidad de este espacio es su estado de saneamiento y mantenimiento del mismo, por lo que su oportunidad pasa por reponer aquellos elementos del mobiliario que estén degradados y conservar en el futuro la limpieza del recinto.

Se recomienda instalar una fuente de agua potable que acompañe los juegos infantiles y un pipicam para evitar el problema de excrementos por todo el parque.