

GLORIETA DE EUROPA

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la Glorieta de Europa

SUPERFICIE

1400 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde con firme pedregoso y de tierra prensada, de pequeña extensión. Se trata de un espacio ajardinado situado frente a una travesía con gran densidad de tráfico rodado. Esta zona actúa de pantalla visual entre la carretera y las casas ubicadas al otro lado del espacio.

Aunque no está condicionado para el descanso o paseo de la población, pues carece de bancos y otros equipamientos. Se encuentran algunos mobiliarios, como papeleras.

SITUACIÓN GENERAL

En general se encuentran en mal estado de conservación: el firme del suelo presenta erosión y aridez, los setos que actúan de pantalla visual están degradados y se vislumbran huecos y el arbolado joven crece sin tutor.

ACCESOS

Existe rebaje en acerado que permite el acceso a minusválidos, pero el firme de la zona verde se encuentra tan erosionado que no resulta apto para el paso de una silla de ruedas.

FIRME

El espacio verde posee un firme pedregoso y de tierra prensada, en mal estado de conservación.

VEGETACIÓN

La vegetación existente se compone de 24 árboles, en su mayor parte naranjos, y algunos brachichitos. También se encuentran setos de evónimos.

Los naranjos son jóvenes. Éstos crecen sin tutor, provocando que los mismos se desarrollen torcidos.

VALLADO

Existe una línea de setos en el lateral de la zona verde que linda con la travesía.

RIEGO

Sin riego.

PAVIMENTACIÓN

No existen zonas pavimentadas.



Visual de la zona verde



Visual general de la zona verde



Arbolado de la zona verde



Visual desde la Glorieta de Europa



Visual desde la Avda. del Hermano Cirilo

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario se compone de contenedores y papeleras.

No existen bancos para descansar ni ningún tipo de equipamiento para el ocio de la población.

CONTENEDORES

Un contenedor de residuos orgánicos frente a la zona verde.

PAPELERAS

Una papeleras.

SOMBREADO

Escaso sombreado.

DAFO

La debilidad de esta zona verde impiden que se destine a uso recreativo o para el descanso. Pues resulta ser un espacio ruidoso, por encontrarse ubicado frente a una travesía con alta afluencia de tráfico rodado, de pequeña extensión y carente de sombra.

Por ello, para obtener un mejor aprovechamiento del mismo, y evitar aún más su degradación, se recomienda el cerramiento de esta zona, con setos, además de la plantación de masa vegetal y la instalación de un sistema de riego. Convirtiendo esta zona verde en un pequeño pulmón verde del municipio.