

PARQUE URBANO LAS DOBLAS

LOCALIZACIÓN

Ubicado en la confluencia entre la C/ Nerja y la Avda. de las Doblas.

SUPERFICIE

2366 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Parque urbano municipal, de gran extensión, destinado a usos decorativos y recreativos para la población. De reciente inauguración, en febrero de 2011.

Recinto vallado, que alberga espacios ajardinados y pavimentados donde encontramos varias zonas de juegos y de esparcimiento en general.

SITUACIÓN GENERAL

Como espacio de nueva construcción se observa un óptimo estado de conservación y saneamiento en todo el recinto, tanto en su mobiliario como en la vegetación.

ACCESOS

Este parque tiene limitado el acceso al siguiente horario establecido: 7:30 a 22:00 horas.

A este parque se puede acceder por dos entradas, en una de ella existe acceso para minusválidos (situado en la C/ Nerja).

FIRME

El firme de las zonas ajardinadas es de tierra con césped. En buen estado en conservación.

VEGETACIÓN

Se contabilizan un total de 26 árboles, con varias especies que se encuentran es esta zona: palmeras, jacarandas, olmos, yucas, naranjos y melias. Además de arbustos de evónimos y tuyas.

Aunque el arbolado se conserva en buen estado, se evidencia signos de saneamiento y existe riego; se detecta falta de tutores en el crecimiento del arbolado joven.

VALLADO

Todo el perímetro se encuentra vallado con rejas de tubo.

RIEGO

Se evidencia la existencia de riego.

PAVIMENTACIÓN.

Las zonas pavimentadas se encuentran en buen estado de conservación.



Visual del parque Las Doblas.



Visual entrada del parque



Juegos infantiles



Zonas ajardinadas



Fuente ornamental

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

Compuesto por juegos infantiles, fuentes de agua potable, fuentes ornamentales, bancos, quiosco, contenedores, papeleras y alumbrado.

JUEGOS INFANTILES

Dos zonas con juegos infantiles homologados. En buen estado de conservación.

FUENTES PARA BEBER

Se ubica 1 fuente, en buen estado de conservación.

FUENTES ORNAMENTALES

1 fuente ornamental en el parque. Se detecta un desperfecto en su ornamentación, a causa de un acto vandálico.

BANCOS

7 bancos, en buen estado de conservación.

CONTENEDORES

Contenedores de residuos orgánicos frente a la zona verde.

PAPELERAS

5 papeleras ubicadas por toda la zona verde. En buen estado de conservación.

ILUMINACIÓN

11 farolas, todas en buen estado de conservación.

SOMBREADO

Escaso sombreado, procedente de un arbolado joven y de poco porte. Además se detecta una descoordinación entre la ubicación de los bancos y la sombra proyectada por los árboles.

DAFO

Entre las fortalezas de este parque se destaca de manera general su extensión, la abundancia de mobiliario urbano útil para la población, y su ubicación en la barriada de la Paz que posee una densa población. De manera específica se indica que la zona de juegos infantiles se conectada con una guardería pública, lo que hace posible que los menores disfruten del parque sin salir a la calle, aportando mayor seguridad para ellos.

Su mayor debilidad detectada es la descoordinación entre la ubicación de los bancos y la sombra proyectada por el arbolado. Lo que impide el correcto descanso de la población en horas de máxima radiación solar.

Por todo ello, se propone como oportunidad la coordinación entre bancos y sombra proyectada, plantando más arbolado. También es necesario que los árboles jóvenes crezcan siempre con tutor.