

PLAZA EN LA C/ VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada entre la autovía A-472, y la C/ Virgen de la Encarnación.

SUPERFICIE

941 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Plaza ajardinada, con utilidad decorativa y destinada al descanso de la población, se presenta como un espacio común con predominio de flora ornamental.

Plaza con firme pavimentado con solería, en la que se encuentran 5 arriates grandes destinados a albergar vegetación. Estos arriates se encuentran vallados con rejas de forja de menos de un metro de longitud.

Anexo a esta plaza central se encuentra otra plaza pavimentada sin mobiliario, ni vegetación alguna. Frente a este espacio se encuentra una gasolinera.

SITUACIÓN GENERAL

El estado general de la conservación del mobiliario resulta insuficiente, notándose signos de vandalismo, como pintadas, y desechos de basura y excrementos de origen animal.

El mantenimiento de la vegetación contrasta mucho si se compara unos arriates con otros, pues en unos se visualiza vegetación densa y arbolado sano, y en otros no existe nada, están totalmente secos. También se encuentran árboles talados desde su base.

ACCESOS

Al no estar vallada, se puede acceder desde cualquier punto de su perímetro. Existe rebaje en el acerado para permitir el acceso a minusválidos.

VEGETACIÓN

Vegetación compuesta por 9 árboles; entre palmeras, olmos, naranjos y brachichitos. Setos de evónimos, rosales, rosas chinas y dama de noche.

La vegetación está muy bien conservada en algunos arriates, mientras que en otros se manifiesta falta de riego, o incluso carecen de vegetación alguna. Se encuentran árboles talados desde su base.

VALLADO

No existe vallado al perímetro de la plaza, pero los arriates se encuentran cercados por rejas de forja.

RIEGO


No existe.

PAVIMENTACIÓN


Signos de vandalismo en el pavimento, a través de pintadas.



Visual de la zona verde.



Visual general



Arriates con vegetación abundante



Arriate sin vegetación



Árboles cortados por la base

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario ubicado en esta zona verde se compone de bancos, quiosco, contenedores, papeleras y alumbrado.

BANCOS

Se encuentran 5 bancos de forja, en buen estado de conservación.

QUIOSCO

Frente a esta plaza se encuentra ubicado un quiosco donde se puede adquirir chucherías, bebidas y helados.

CONTENEDORES

Existencia de contenedores para la recogida selectiva de residuos.

PAPELERAS

Existe 1 papeleras públicas.

ILUMINACIÓN

Lo constituyen 5 farolas.

SOMBREADO

Existencia de mucho sombreado, que proyecta un arbolado maduro y frondoso.

En la plaza anexa no existe sombreado porque no hay árboles, ni infraestructuras habilitadas para ello.

DAFO

Esta zona verde ofrece muchas oportunidades: espacio de grandes extensiones, se constituye como una zona de paso y ofrece mucha sombra proveniente de árboles maduros y frondosos.

Por otro lado, su principal debilidad es la ubicación de la plaza, rodeada de carreteras y junto a una gasolinera. Esto provoca que las vistas no sean agradables, que el espacio sea ruidoso y el aire se perciba contaminado. Otro aspecto destacable es la inutilidad de la plaza anexa.

Las oportunidades para esta zona verde parten de un saneamiento de la misma. La plaza anexa puede ser utilizada para instalar un pipican para perros.