

## JARDÍN EN LA CALLE LUXEMBURGO

### LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la calle Luxemburgo.

### SUPERFICIE

692 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde rectangular, de pequeña extensión, destinada para el paseo y descanso de la población.

Se trata de un espacio ajardinado que actúa de acompañamiento a las casas adosadas ubicadas frente a la misma. La vegetación existente está formada por arbolado y arbustos presentes en tres arriates.

### SITUACIÓN GENERAL

En muy mal estado de conservación, tanto el mobiliario como la vegetación presente.

Se detectan signos de vandalismo y desperfectos en las infraestructuras, así como una falta de reposición de los elementos degradados, en especial los bancos para sentarse.

Por otro lado, se observa un deficiente mantenimiento de la vegetación presente, sobre todo por la falta de saneamiento de los arriates.

### ACCESOS

Existe rebaje en acerado que permite el acceso a minusválidos, pero el firme de la zona verde se encuentra tan erosionado que no resulta apto para el paso de una silla de ruedas.

### FIRME

El espacio verde posee un firme de tierra prensada, en mal estado de conservación.

### VEGETACIÓN

La vegetación existente se compone de 14 ejemplares de melia, varios arbustos de flores del pacífico y setos de tuya.

El arbolado se encuentra sano, copas frondosas. Pero se observa un deficiente mantenimiento de la vegetación ubicada en los arriates, a causa de una falta de riego y saneamiento de malas hierbas.

### VALLADO

Sin vallado.

### RIEGO

Sin riego.

### PAVIMENTACIÓN


No existen zonas pavimentadas.



Visual de la zona verde



Visual frontal de la zona verde



Visión lateral de la zona verde



Vegetación seca en arriate



Banco degradado.

**SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO****MOBILIARIO URBANO**

El mobiliario se compone de bancos, contenedores, papeleras y alumbrado público.

**BANCOS**

5 bancos de madera, en avanzado estado de degradación.

Se proyecta sombre sobre ellos.

**CONTENEDORES**

Contenedores de tipo selectivos frente a la zona verde.

**PAPELERAS**

2 papeleras.

**ALUMBRADO**

Constituido por 3 farolas a lo largo de toda la zona verde.

**SOMBREADO**

Este espacio se encuentra cobijado por la abundante sombra que ofrecen las frondosas copas del arbolado.

**DAFO**

Las fortalezas de este espacio son la tranquilidad que le caracteriza, pues se encuentra ubicado en una zona retirada, con poca afluencia de población. Y que, en general, en toda la superficie se disfruta de sombra, gracias al frondoso arbolado.

Sin embargo, el avanzado estado de degradación y abandono, no permiten el paseo ni el descanso en esta zona verde.

Por ello, se aconseja la sustitución de todos los bancos, el saneamiento de los arriates y la restauración del firme.