

## PARQUE EN EL CAMINO DE HUÉVAR

### LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en el Camino de Huévar, esquina con C/ Estatuto de Autonomía.

### SUPERFICIE

2726 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde extensa, de utilidad recreativa. Se encuentran dos pisos o zonas de dos alturas: en su piso inferior se encuentra una pista de fútbol, acompañada de una zona verde con firme de tierra, y en el piso superior otra zona verde más extensa con firme de tierra prensada.

Antiguamente esta zona estaba vallada en todo su perímetro, actualmente y a causa del vandalismo sólo existen algunas zonas cercadas.

Ubicado en una urbanización de casas adosadas y pisos bajos, con alta densidad de población.

### SITUACIÓN GENERAL

En avanzado estado de degradación, tanto en su mobiliario como la vegetación existente: firme erosionado, signos abundantes de vandalismo, residuos abandonados, vegetación degradada, etc.

Hay una evidente falta de reposición de los elementos desaparecidos o inutilizados.

### ACCESOS

Aunque existe rampa para permitir el acceso a minusválidos a la entrada de la zona verde, ésta se encuentra en avanzado estado de degradación y resultando inutilizable.

También hay una rampa que une ambas alturas o pisos de la zona verde, en mejor estado de conservación que la anterior.

### FIRME

Toda la zona verde posee un firme pedregoso, de tierra prensada. El mismo se encuentra altamente erosionado y degradado, encontrando importantes desniveles.

### VEGETACIÓN

La vegetación existente está constituida por 15 tipuanas, lo cual resulta escaso para la extensión de esta zona verde.

La vegetación crece en ausencia de riego y no se encuentra saneada, detectando malas hierbas y gran cantidad de residuos en todo el espacio.

### VALLADO

Antiguamente esta zona estaba vallada en todo su perímetro, actualmente y a causa del vandalismo sólo existen algunas zonas cercadas.

### RIEGO

Sin riego.

### PAVIMENTACIÓN

La única zona pavimentada es la pista de fútbol, en mal estado de conservación.



Visual de la zona verde



Entrada a la zona verde



Pista de fútbol



Erosión del firme



Pintadas en la zona verde

## SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

### MOBILIARIO URBANO

El mobiliario que presenta la zona verde está compuesto por área deportiva y contenedores.

Este espacio carece de fuentes de agua para beber que acompañe la zona deportiva y de bancos para descansar.

### ZONA DEPORTIVA

Formada por una pista de fútbol. Ambas porterías se encuentran rotas.

### CONTENEDORES

Frente a la zona verde se encuentran 2 contenedores de residuos orgánicos.

### ILUMINACIÓN

Sin iluminación propia, la ofrecida por las farolas de la vía pública.

### SOMBREADO

Se puede encontrar sombreado en las zonas con firme de tierra, donde se ubica el arbolado.

## DAFO

La extensión y función de este espacio son sus mayores fortalezas, pero por contrapartida el mismo se encuentra en avanzado estado de degradación. Esto provoca que sea peligroso utilizar sus instalaciones.

Para dotar de oportunidades a la zona verde es necesario reformar su mobiliario: arreglar la valla para cerrar el espacio, también el acceso al parque, sanear el espacio, cambiar las porterías por otras nuevas y eliminar las pintadas.

Además sería aconsejable instalar un sistema de riego para mantener la vegetación, ubicar dentro de la zona verde unos bancos para sentarse y fuente para beber.

Si no se atiende las necesidades de este espacio y se reforma, se corre el riesgo de convertirse en un parque vecinal marginal.