

PLAZA EN LA CALLE LIRIO

LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la calle Lirios.

SUPERFICIE

211,83 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Plazuela peatonal destinada al descanso, rodeada por calles peatonales. Se encuentra en altura y sus acceso se realiza a través de cuatro entradas compuestas por escalones.

El mobiliario resulta escaso, esto le resta funcionalidad. La vegetación se concentra en un arriate central.

SITUACIÓN GENERAL

Buen estado general de conservación y saneamiento, tanto en su mobiliario como en la vegetación que presenta.

ACCESOS

Se puede acceder a esta plaza por 4 entradas, todas ellas se encuentran a una altura superior a la calzada por lo que el acceso se realiza por escaleras. No existiendo rampa que permita el acceso de minusválidos.

VEGETACIÓN

Vegetación compuesta por arbustos y una palmera.

Se encuentra bien conservado y saneado.

VALLADO

Sin vallado

RIEGO

No existe.

PAVIMENTACIÓN

Las zonas pavimentadas se encuentran en buen estado.



Visual de la zona de la plaza



Plaza en altura



Visual general de la plaza



calle peatonal anexa



calle peatonal anexa

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario ubicado en esta zona verde se compone de bancos y papeleras.

BANCOS

4 bancos de forja, bien conservados.

PAPELERAS

4 papeleras.

ALUMBRADO

Ubicado en las calles peatonales próximas.

SOMBREADO

Escaso.

DAFO

A pesar de su ubicación y el buen estado de conservación que presenta, su mayor debilidad es la falta de funcionalidad. Para ofrecer una oportunidad a esta plaza se aconseja conectarla con las calles peatonales que la rodean.