

PLAZA DE LA VERDAD

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada entre la Plaza de la Verdad. C/ Pío XII, o bien por la C/ Santiago, ambas hacen esquina con la C/ Santo Domingo Savio.

SUPERFICIE

774,83 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Plaza peatonas arbolada destinada al descanso y el paseo de la población, así como el uso y disfrute de menores.

Plaza cuyo firme está pavimentado, en la cual existen 6 arriates, de firme arenoso, 2 de los cuales ubican equipamientos infantiles no homologados, 3 poseen vegetación y 1 está vacío.

Rodeada de casas, adquiere un carácter de zona verde de distrito o barrio.

SITUACIÓN GENERAL

El estado general de conservación es deficitario, pues las infraestructuras se encuentran degradadas y no se reponen los elementos rotos o antiguos. Por otro lado hay signos de suciedad y residuos, en concreto excrementos de origen animal.

Por último, la vegetación existente presenta falta de saneamiento y riego.

ACCESOS

Al no estar vallada, se puede acceder desde cualquier punto. Existe acceso para minusválido.

VEGETACIÓN

Vegetación compuesta por 17 árboles, entre olmos y naranjos. También algunos rosales.

La conservación de este arbolado es deficiente, en concreto se detecta escasez de riego.

VALLADO

Esta zona verde no se encuentra acotada.

RIEGO

No existe.

PAVIMENTACIÓN

Las zonas pavimentadas, de solería, se encuentran en buen estado.



Visual de la Plaza de la Verdad.



Visual general



Zona central de la Plaza



Columpios no homologados



Zona de bancos sin sombreado

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario ubicado en esta zona verde se compone de juegos infantiles, bancos para descansar, contenedores de residuos, papeleras y alumbrado público.

No se detectan fuentes para beber propia a las zonas de juegos infantiles.

EQUIPAMIENTO INFANTIL

Juegos infantiles no homologados, con firme de arena y piedra y sin cumplir las medidas mínimas de seguridad.

Estos equipamientos se encuentran en mal estado de conservación, estando rotos y degradados por el tiempo. Se detecta una falta de reposición de los elementos desaparecidos o inutilizados.

BANCOS

Existen 7 bancos, pero todos ellos carecen de sombreado al estar situados en los extremos de la plaza, que carecen de arbolado.

En la zona central el arbolado proyecta sombra suficiente, por lo cual estos bancos están mal ubicados.

CONTENEDORES

Existen contenedores de recogida de residuos selectivos en un lateral de la zona verde.

PAPELERAS

Existen 3 papeleras públicas.

ILUMINACIÓN

El alumbrado público se compone de 5 farolas.

SOMBREADO

Sombreado en la zona central de la plaza.

DAFO

Aunque se trata de una zona verde tranquila, cuyo uso es casi exclusivo de la vecindad colindante, este espacio no se encuentra en buen estado de conservación. Por lo que se percibe la amenaza de que llegue a degradarse por completo, dejando de ser utilizado por la población vecina.

Por todo ello se detectan oportunidades en relación al aprovechamiento de este espacio, basadas principalmente en reformar y acondicionar los juegos infantiles, y cambiar la ubicación de los bancos a las zonas sombreadas. Todo ello con objeto de fomentar el uso y disfrute de la Plaza de la Verdad.