

## PARQUE EN FEDERICO GARCÍA LORCA

### LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la calle Federico García Lorca, esquina con calle San Juan de la Cruz.

### SUPERFICIE

1366 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona Verde de mediana extensión, concebida como un espacio común para uso recreativo y de descanso. Ubicada frente a una guardería.

Con firme de tierra prensada, se destina un espacio para albergar juegos infantiles, los cuales están vallados. La vegetación presente se compone de algunos árboles adultos.

### SITUACIÓN GENERAL

En general, se detecta un mal estado de conservación de la zona verde. El mobiliario está degradado y antiguo, sin reponer los elementos desaparecidos o inutilizados. Se detectan residuos y excrementos de animales.

El saneamiento de la vegetación resulta deficiente, sin riego, con malas hierba y daños en la corteza de algunos árboles.

### ACCESOS

Existe rampa de acceso para minusválidos y rebaje en un punto del acerado. Aunque el firme de la zona verde no resulta apto para el paso de una silla de ruedas.

### FIRME

La zona alta posee firme de albero, a excepción de la zona de juegos que está compuesto por chinós.

### VEGETACIÓN

Escasa vegetación, constituida tan solo por 6 árboles de especies variadas, entre los cuales encontramos jacarandas, olmos, olivos y palmeras.

### VALLADO

Sin vallar

### RIEGO

Sin riego

### PAVIMENTACIÓN

No existen zonas pavimentadas.



Visual de la zona verde



Visual general de la zona verde



Juegos Infantiles



Mobiliario degradado



Firme de tierra prensada

**SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO****MOBILIARIO URBANO**

El mobiliario que presenta la zona verde está compuesto por juegos infantiles, bancos, contenedores, papeleras y alumbrado.

Este espacio carece de fuentes de agua para beber que acompañen los juegos infantiles.

**EQUIPACIONES INFANTILES**

Equipaciones infantiles, mal conservadas pues se detectan algunos juegos rotos.

**BANCOS**

4 bancos de madera. En estado avanzado de degradación. Sin sombra proyectada.

**CONTENEDORES**

Frente a la zona verde se encuentran 2 contenedores de recogida orgánica.

**PAPELERA**

2 papeleras.

**ILUMINACIÓN**

En la zona verde no existe iluminación propia, tan solo la ofrecida por las farolas de la vía pública.

**SOMBREADO**

No se proyecta sombreado. El arbolado es muy escaso para ello.

**DAFO**

Esta zona verde posee múltiples fortalezas, pues es de buen tamaño, tranquilo, y se encuentra frente a una guardería. Pero su mobiliario se encuentra en estado avanzado de degradación y no se proyecta sombra en todo el día.

Es necesario una restauración, por una parte, del firme de la zona, y por otra del mobiliario en general y de los juegos infantiles en particular, homologando sus elementos. También es conveniente plantar más especies vegetales que, con el tiempo, ofrezcan un sombreado en toda la zona.

Si no se aprovechan estas oportunidades, se corre el riesgo que esta zona verde siga degradándose y resulte peligrosa para los menores que utilicen sus instalaciones.