

PLAZUELA EN CALLE HUERTAS

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la calle de las Huertas, esquina con calle San Fernando.

SUPERFICIE

115 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Plazuela peatonas arbolada destinada al descanso y el uso y disfrute de menores. Con firme pavimentado, donde se ubica una zona de juegos infantiles homologados.

Cercada con rejas de forja.

SITUACIÓN GENERAL

El estado general de conservación es deficitario, pues las infraestructuras se encuentran degradadas a causa de actividades vandálicas y no se reponen los elementos rotos o desaparecidos.

La vegetación existente presenta falta de saneamiento.

ACCESOS

Esta vallada, pero su acceso no se encuentra limitado.

Existe rampa para permitir el acceso a minusválidos en la C/ de las Huertas.

VEGETACIÓN

Vegetación compuesta por 9 naranjos jóvenes.

La conservación de este arbolado es deficiente, puesto que estos árboles crecen sin tutor y crecen malas hierbas en los alcorques.

VALLADO

Esta zona verde se encuentra acotada por vallas de forja.

RIEGO

No existe.


PAVIMENTACIÓN

Las zonas pavimentadas, de solería, se encuentran en buen estado.

El caucho de la zona de juegos infantiles se encuentra en mal estado de conservación a causa de actividades vandálicas.



Visual de la plazuela




Visual general



Visual general



Signos de vandalismo



Falta de mantenimiento en alcorques

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario ubicado en esta zona verde se compone de juegos infantiles, bancos para descansar, contenedores de residuos, papeleras y alumbrado público.

No se detectan fuentes para beber propia a las zonas de juegos infantiles.

EQUIPAMIENTO INFANTIL

Juegos infantiles homologados, con firme de caucho.

Se detectan desperfectos en el firme de caucho y pintadas en los columpios, no se reponen ni reparan tales elementos.

BANCOS

Existen 6 bancos de forja.

CONTENEDORES

Existen contenedores de recogida de residuos orgánicos y de vidrio frente a la plaza.

PAPELERAS

Existen 4 papeleras públicas, una de ella inutilizada a causa del vandalismo.

ILUMINACIÓN

El alumbrado público se compone de 3 farolas.

SOMBREADO

No, a causa de la juventud del arbolado. Cuando este esté madura proyectará la sombra a tres de los bancos.

DAFO

La principal amenaza de este espacio son las actividades vandálicas que degradan el mobiliario. Para combatir dicha situación se pueden realizar actividades de educación donde se involucre a toda la ciudadanía en la conservación de sus zonas de esparcimiento.