

ZONA VERDE.

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la Calle Murillo, esquina con C/ Alcalde Manuel Gutiérrez

SUPERFICIE

221 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona Verde de pequeña extensión, la cual no se encuentra acondicionada para ser utilizada.

No contiene mobiliario de ningún tipo. Y la vegetación existente se compone de arbolado y arbustos.

SITUACIÓN GENERAL

La zona verde no se encuentra mantenida ni saneada, se detectan una gran cantidad de excrementos de perros.

ACCESOS

Existe acceso a minusválido desde la C/ Alcalde Manuel Gutiérrez

FIRME

El espacio verde posee un firme de tierra prensada. El mismo se encuentra árido y carente de vegetación.

VEGETACIÓN

La vegetación existente está compuesta por 5 árboles, entre los cuales se encuentran grevilleas, olmos y acacias. Además arbustos de flores del pacífico, y algunos setos que lindan con un muro.

Deficiente mantenimiento de la vegetación, pues se carece de riego y se detectan excrementos en toda la zona verde.

VALLADO

Sin vallado.

RIEGO

Sin riego.



Visual de la zona verde



Visual del acceso



Contenedores frente a zona verde



Visual desde la C/ Manuel Gutiérrez



Visual desde la C/ Murillo

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

Carente de mobiliario urbano. Solo se encuentran 3 contenedores de residuos orgánicos, ubicados allí para gestionar los residuos de las viviendas que se ubican alrededor de esta zona verde.

SOMBREADO

El arbolado ofrece sombra en este espacio.

DAFO

Se trata de una zona verde marginal, de pequeño tamaño y sin condicionar.

A pesar de ello, este espacio ofrece oportunidades varias; tales como plantar más masa vegetal para constituir la como un pequeño "pulmón verde", instalar un pipicam para resolver el problema de los excrementos o crear un huerto urbano gestionado por los propios vecinos y vecinas de la zona.