

INTRUSIONES SUPERFICIE NECESARIA		
Nº Intrusión	Superficie (m2s)	Ref. Catastral
1	294,76	41087A03900710000FE
2	77,88	41087A04600020000FX
3	974,67	41087A03909010000FY
4	2.983,41	41087A04300030000FQ
5	9.485,51	41087A04300040000FQ
6	1.754,38	41087A04100030000FQ
7	2.724,03	41087A04100030000FW
8	289,74	41087A04100030000FW
9	331,01	41087A04109001000FY
10	2.605,01	41087A04100070000FG
11	1.379,67	41087A041090030000FQ
12	1.854,46	41087A04300070000FQ
13	90,96	41087A042090030000FH
14	1.422,85	41087A04200040000FE
15	101,60	41087A042090010000FZ
16	4.579,90	41087A041000080000FQ
17	835,26	41087A041090030000FQ
18	2.021,76	41087A04200010000FX
19	473,20	41087A041090030000FQ
20	90,96	No corresponde bien inmueble
21	50,14	4769915QB4446N0001TW
22	273,75	4769914QB4447S0001LR
23	105,57	4769913QB4446N0001PW
24	98,94	4769912QB4446N0001QW
25	327,26	4769911QB4446N0001GW
26	269,06	No corresponde bien inmueble
27	480,08	4769910QB4446N0001YW
28	184,00	41087A005090020000FM
29	2.921,69	41087A005000700000FM
30	21,35	5569113QB4456N0001UY
31	16,65	5668905QB4456N0001RY
32	4.277,52	No corresponde bien inmueble
33	53,84	5668906QB4456N0001DY
34	26,91	5668903QB4456N0001OY
35	104,14	5769216QB4456N0001YX
36	154,62	5769215QB4456N0001DY
37	9.607,43	41087A041090030000FQ
38	360,54	4667501QB4446N0001EW
39	34,89	No corresponde bien inmueble
40	2,35	5067121QB4456N0001DY
41	38,86	No corresponde bien inmueble
42	650,68	5068101QB4446N0001UW
43	290,92	5068102QB4446N0001HW
44	213,70	5068103QB4446N0001VW
45	128,36	5068104QB4446N0001AW
46	40,00	5068100QB4446N0001BW
47	13,30	5068105QB4446N0001VW
48	66,04	No corresponde bien inmueble
49	95,26	5168701QB4456N0001MY
50	90,92	5168702QB4456N0001OY
51	123,44	5168703QB4456N0001KY
52	107,72	5168709QB4456N0001EY
53	267,65	5168704QB4456N0001RY
54	45,84	5368701QB4456N0001UY
55	17,88	5368701QB4456N0001UY
56	1,70	5467606QB4456N0001SY
57	92,28	5467607QB4456N0001ZY
58	123,33	5467608QB4456N0001UY
59	75,81	No corresponde bien inmueble
60	66,26	5762901QB4456S0001XF
61	94,86	5762920QB4456S0001QF
62	71,93	No corresponde bien inmueble
63	369,76	5762501QB4456S0001YF
64	23,83	No corresponde bien inmueble
65	419,99	41087A005090070000FX
66	537,71	5667515QB4456N0001UY
67	224,63	41087A006000150000FF
68	342,39	5667511QB4456N0001JY
69	263,83	5667512QB4456N0001EY
70	79,61	5667522QB4456N0001BY
71	366,44	5667513QB4456N0001ZY
72	745,10	5667514QB4456N0001SY
73	196,31	No corresponde bien inmueble
74	2.104,59	41087A006090030000FQ
75	146,71	No corresponde bien inmueble
76	685,30	No corresponde bien inmueble
77	919,68	5964601QB4456S0001RF
78	82,68	5964602QB4456S0001DF
79	110,10	5964603QB4456S0001XF
80	719,78	5964604QB4456S0001F
81	22,93	5964605QB4456S0001JF
82	222,99	5964606QB4456S0001EF
83	8.662,71	41087A006090030000FQ
84	1.212,11	41087A006090010000FY
85	170,57	41087A008000340000FM
86	335,55	41087A007090030000FH
87	587,75	41087A007000440000FW

Edificaciones dentro del Ancho necesario		
Nº edific.	Titular catastral	M2s Características
1	5068102QB4446N0001HW	30,28 Edificación
2	5964606QB4456S0001EF	4,34 Edificación
3	5964606QB4456S0001EF	48,37 Edificación

Legenda	
	COORDENADAS VÍA PECUARIA ANCHO LEGAL
	COORDENADAS VÍA PECUARIA ANCHO NECESARIO
	TRAZADO VÍA PECUARIA ANCHURA LEGAL
	TRAZADO VÍA PECUARIA ANCHURA NECESARIA
	LÍMITE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
	LÍMITE CORREDOR VERDE DEL GUADIMAR (LIG)
	LÍMITE PARCELA AFECTADA
	SUPERFICIE COLINDANTES
	SUPERFICIE INTRUSIÓN (PATRIMONIAL)
	SUPERFICIE INTRUSIÓN (NECESARIA)
	Nº COLINDANTE
	Nº INTRUSIÓN (SUPERFICIE PATRIMONIAL)
	Nº INTRUSIÓN (SUPERFICIE NECESARIA)
	CONSTRUCCIONES EXISTENTES
	CONSTRUCCIONES DENTRO DE LA SUPERFICIE NECESARIA
	Nº CONSTRUCCIÓN DENTRO DE SUPERFICIE NECESARIA

PROPIEDADES COLINDANTES		
Nº Colindancia	Ref. Catastral	
1	41087A03900710000FE	
2	41087A03909010000FY	
3	41087A04100030000FQ	
4	41087A04109001000FY	
5	41087A04100070000FG	
6	41087A041090030000FQ	
7a	41087A041000080000FQ	
7b	41087A041000080000FQ	
8	41087A04600020000FX	
9	41087A03909010000FY	
10a	41087A043000030000FQ	
10b	41087A043000030000FQ	
11a	41087A043000040000FK	
11b	41087A043000040000FK	
12	41087A043990020000FX	
13	41087A043900070000FQ	
14	41087A042090030000FH	
15	41087A042000040000FE	
16	41087A042090010000FZ	
17	41087A04200010000FX	
18	41087A041090030000FQ	
19	No corresponde bien inmueble	
20	4769915QB4446N0001TW	
21	4769916QB4446N0001FW	
22	4769915QB4446N0001TW	
23	4769916QB4446N0001FW	
24	4769915QB4446N0001TW	
25	4769914QB4447S0001LR	
26	4769913QB4446N0001PW	
27	4769912QB4446N0001QW	
28	4769911QB4446N0001GW	
29	41087A005090020000FM	
30	No corresponde bien inmueble	
31	5569111QB4456N0001SY	
32a	5569113QB4456N0001UY	
32b	5569110QB4456N0001EY	
33	5569109QB4456N0001ZY	
34	5569108QB4456N0001SY	
35	No corresponde bien inmueble	
36	5568905QB4456N0001RY	
37	5568906QB4456N0001DY	
38	5568903QB4456N0001OY	
39	No corresponde bien inmueble	
40	5769216QB4456N0001YX	
41	No corresponde bien inmueble	
42	5769215QB4456N0001DY	
43	No corresponde bien inmueble	
44	4667501QB4446N0001EW	
45	No corresponde bien inmueble	
46	5067121QB4456N0001DY	
47	No corresponde bien inmueble	
48	5068101QB4446N0001UW	
49	5068102QB4446N0001HW	
50	5068103QB4446N0001VW	
51a	5068104QB4446N0001AW	
51b	5068100QB4446N0001BW	
52	5068105QB4446N0001VW	
53	5068106QB4446N0001VW	
54	No corresponde bien inmueble	
55	5168701QB4456N0001MY	
56	5168702QB4456N0001OY	
57a	5168703QB4456N0001KY	
57b	5168709QB4456N0001EY	
58	5168704QB4456N0001RY	
59	5168706QB4456N0001YX	
60	5168705QB4456N0001DY	
61	No corresponde bien inmueble	
62	5368701QB4456N0001UY	
63	5368704QB4456N0001AY	
64	5368702QB4456N0001HY	
65	No corresponde bien inmueble	
66	5467604QB4456N0001JY	
67	5467605QB4456N0001EY	
68	5467606QB4456N0001SY	
69	5467607QB4456N0001ZY	
70	5467608QB4456N0001UY	
71	5467609QB4456N0001EY	
72	5467608QB4456N0001UY	
73	No corresponde bien inmueble	
74	5762901QB4456S0001XF	
75	5762902QB4456S0001DF	
76	5762903QB4456S0001JF	
77	5762501QB4456S0001YF	
78	5762502QB4456S0001GF	
79	5762503QB4456S0001QF	
80	No corresponde bien inmueble	
81	41087A005090070000FX	
82	41087A007090010000FY	
83	5967515QB4456N0001JY	
84	41087A006000150000FF	
85	5667511QB4456N0001JY	
86	5667512QB4456N0001EY	
87	5667513QB4456N0001SY	
88	41087A006000020000FH	
89	41087A006090010000FY	
90	41087A008000340000FM	
91	5964606QB4456S0001EF	
92	5964606QB4456S0001EF	
93	5964603QB4456S0001RF	
94	5964604QB4456S0001DF	
95	5964605QB4456S0001XF	
96	5964606QB4456S0001JF	
97	41087A007000200000FQ	
98	41087A007090020000FU	
99	41087A007000440000FW	

Escala 1/2000

Escala gráfica

INTRUSIONES SUPERFICIE PATRIMONIAL		
Nº Intrusión	Superficie (m2s)	Ref. Catastral
1	1.767,03	41087A039000710000FE
2	868,23	41087A03909010000FY
3	3.509,77	41087A04100030000FQ
4	8.248,35	41087A04109001000FY
5	224,55	41087A04100070000FG
6	9.042,17	41087A041090030000FQ
7	75,52	41087A041000080000FQ
8	115,29	41087A041000080000FQ
9	42,49	41087A04109001000FY
10	5.255,65	41087A04100070000FG
11	119,20	41087A041090030000FQ
12	14.516,91	41087A041000080000FQ
13	1.029,82	41087A04600020000FX
14	815,87	41087A03909010000FY
15	2.383,74	41087A043000030000FQ
16	25.571,18	41087A043000040000FK
17	899,20	41087A043990020000FX
18	8.305,82	41087A043900070000FQ
19	340,44	41087A042090030000FH
20	4.150,95	41087A042000040000FE
21	159,77	41087A042090010000FZ
22	5.384,20	41087A04200010000FX
23	15,55	41087A041090030000FQ
24	155,94	41087A041000080000FQ
25	36,25	41087A041090030000FQ
26	509,48	No corresponde bien inmueble
27	327,64	4769915QB4446N0001TW
28	931,81	4769916QB4446N0001FW
29	1.871,30	4769915QB4446N0001TW
30	4769916QB4447S0001LR	
31a	1.595,38	4769914QB4447S0001LR
31b	887,38	4769913QB4446N0001PW
32	999,07	4769912QB4446N0001QW
33	2.340,83	4769911QB4446N0001GW
34	51,32	4769909QB4447S0001LR
35	1.506,77	4769910QB4446N0001VW
36	436,78	41087A005090020000FM
37	6.985,27	41087A005000700000FM
38	192,21	No corresponde bien inmueble
39	389,71	5569111QB4456N0001SY
39a	829,73	5569113QB4456N0001UY
39b	646,45	5569110QB4456N0001EY
40	752,14	5569109QB4456N0001ZY
41	51,29	5569108QB4456N0001SY
42a	53,15	No corresponde bien inmueble
42b	193,78	No corresponde bien inmueble
43	596,54	5568905QB4456N0001RY
44	166,91	5568906QB4456N0001DY
45	103,64	5568903QB4456N0001OY
46	338,62	No corresponde bien inmueble
47	593,94	5769216QB4456N0001YX
48	63,30	No corresponde bien inmueble
49	584,55	5769215QB4456N0001DY
50	47,03	No corresponde bien inmueble
51	342,09	4667501QB4446N0001EW
52	68,23	No corresponde bien inmueble
53	80,14	5067121QB4456N0001DY
54	138,81	No corresponde bien inmueble
55	995,99	5068101QB4446N0001UW
56	759,74	5068102QB4446N0001HW
57	676,96	5068103QB4446N0001VW
58a	721,55	5068104QB4446N0001AW
58b	816,03	5068100QB4446N0001BW
59	1.202,98	5068105QB4446N0001VW
60	373,39	5068106QB4446N0001VW
61	458,09	No corresponde bien inmueble
62	3.190,97	5168701QB4456N0001MY
63	147,85	41087A005090030000FQ
64	1.525,98	5168702QB4456N0001OY
65a	806,83	5168703QB4456N0001KY
65b	596,58	5168709QB4456N0001EY
66	2.604,07	