

## JARDÍN EN CALLE JOSÉ SARAMAGO

### LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada entre la calle José Saramago y Camino de Bollullos.

### SUPERFICIE

1983 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde, de mediana extensión. Constituido como parque vecinal, pues está rodeado de casas adosadas y frente a un colegio. Todo el espacio está vallado con un muro de poca altura.

Espacio construido en dos alturas, unidas por escalones. Ambas zonas no poseen mucha vegetación, con firme de tierra, lo que confiere un aspecto árido a este espacio. Escaso mobiliario, el total del mismo se encuentra confinado en la zona de altura inferior. Por ello, esta zona verde presenta una falta de uso específico para la población, ya que no invita al descanso, paseo o uso recreativo alguno.

### SITUACIÓN GENERAL

La zona o altura inferior se encuentra reformada, con el firme de suelo estable y mobiliario en buen estado de conservación.

La zona alta se encuentra abandonada, con un firme erosionado que presenta importante desniveles, con falta de saneamiento en su vegetación (crecimiento de malas hierbas, falta de podas, degradación de arbolado, etc), falta de mobiliario y por tanto de uso para la población.

Signos de vandalismo en el muro que linda esta zona verde (pintadas)

### ACCESOS

En la zona inferior existe rebaje en acerado para permitir el acceso a minusválidos. A la zona superior se puede acceder desde la zona inferior, a través de una escalera. O bien desde la C/ José Saramago o Camino de Bollulillo por una rampa. Aunque el firme de esta zona no resulta apto para el paso de una silla de ruedas.

### FIRME

Todo el espacio verde posee un firme de tierra prensada. En la zona inferior se encuentra bien conservado y estable. En la zona superior se encuentra en mal estado de conservación, con importantes desniveles y signos de erosión.

### VEGETACIÓN

La vegetación de la zona inferior se compone de un único árbol, un ejemplar de laurel de la india, con una copa de escasa frondosidad. La vegetación de la zona superior se compone de 18 árboles, en su mayoría naranjos, pero también se encuentran jacarandos, yucas y un ficus. El arbolado se encuentra sano, pero se observa un deficiente mantenimiento de la vegetación a causa de una falta de riego y saneamiento de malas hierbas.

### VALLADO

Vallado con muro de piedra de un metro de longitud aproximadamente.

### RIEGO

Sin riego.

### PAVIMENTACIÓN

Las zonas pavimentadas (escalones y rampas de acceso) se encuentran en buen estado de conservación.



Visual de la zona verde



Zona inferior



Zona superior



Escalones que unen ambas zonas



Rampa de acceso a la zona superior

**SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO****MOBILIARIO URBANO**

El mobiliario, existente únicamente en la zona inferior, se compone de bancos, y papeleras.

**BANCOS**

2 bancos de forja, bien conservados.

No se proyecta sombra sobre ellos.

**CONTENEDORES**

Contenedores de residuos orgánicos frente a la zona verde.

**PAPELERAS**

3 papeleras.

**ALUMBRADO**

Sin alumbrado propio, la existente en el acerado próximo a la zona verde.

**SOMBREADO**

La zona inferior no posee sombra alguna, y la superior la que proyecta el arbolado existente.

**DAFO**

Las fortalezas de este espacio son la tranquilidad que le caracteriza, pues se encuentra ubicado en una zona retirada, con poca afluencia de población. Sin embargo, el estado de abandono de la zona alta, la escasez de sombra de la zona baja y la escasez de mobiliario de ambas, no invita a su uso por parte de la población.

Por ello, se aconseja el saneamiento, mantenimiento y restauración de la zona alta. Además de instalar juegos infantiles homologados (recordar que este espacio se ubica frente a un colegio) y plantar más masa vegetal.