

PLAZUELA SIN DESARROLLAR

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada entre las calles Sor Ángela de la Cruz, Juan Pablo II y la Avenida de Concepción Rodríguez Solís.

SUPERFICIE

363 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona de esparcimiento, sin mobiliario instalado, ni signos de mantenimiento o saneamiento del espacio.

Se encuentra lindada en todo su perímetro por viviendas, lo que le confiere un aspecto de exclusividad para los vecinos que las habitan.

La vegetación está compuesta por arbolado ubicados en alcorques, y un arriate central con escasa o nula vegetación en su interior.

SITUACIÓN GENERAL

La zona verde no se encuentra mantenida ni saneada, se detectan una gran cantidad de excrementos de perros, residuos y signos de vandalismo, como pintadas en el suelo, o pinchazos y pintadas en la corteza de los árboles.

En relación a su vegetación se detectan malas hierbas y aridez en el firme de los arriates y alcorques.

ACCESOS

Se puede acceder desde cualquiera de las tres calles que rodean esta plaza, el acerado presenta rebaje para permitir el paso de minusválidos.

VEGETACIÓN

La vegetación existente está compuesta por 8 naranjos ubicados en alcorques. El arriate central presenta malas hierbas y se encuentra mal saneado.

Deficiente mantenimiento de la vegetación, pues se carece de riego y se detectan malas hierbas.

VALLADO

Sin vallado.

RIEGO

Sin riego.



Visual de la zona verde



Visual general de la plaza



Arbolado en la zona verde



Signos de vandalismo



Visual general

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

Carente de mobiliario urbano, y por lo tanto de falta de funcionalidad.

SOMBREADO

Sombreado, generado sobre todo por los edificios colindantes.

DAFO

Se trata de una zona de esparcimiento marginal, de pequeño tamaño y sin condicionar. Por lo que se recomienda la instalación de mobiliario que permita el descanso de la población, tales como bancos, farolas y papeleras.

De lo contrario, se corre el riesgo de que el grado de abandono y vandalismo aumente.