

## PLAZA EN FLOR DE TOMILLO

### LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la calle Flor de Tomillo.

### SUPERFICIE

1248,78 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona Verde de mediana extensión, concebida como un espacio común para uso recreativo y de descanso.

Plaza pavimentada, rodeada de arriates con firme de tierra prensada, uno de ellos está destinado para albergar juegos infantiles. La vegetación presente se compone de arbolado y arbustos ubicados en los arriates.

### SITUACIÓN GENERAL

Se encuentra en muy mal estado de conservación. El mobiliario está degradado, antiguo y roto, sin reponer los elementos desaparecidos o inutilizados. Se detectan residuos y excrementos de animales. No se detecta uso por parte de los vecinos.

El saneamiento de la vegetación resulta deficiente, sin riego, con malas hierbas y daños en el arbolado.

### ACCESOS

No existe rampa de acceso para minusválidos ni rebaje en el acerado.

### FIRME

Los arriates contienen firme de tierra prensada, mal conservado y seco.

### VEGETACIÓN

Vegetación degradada, con arbolado mal conservado y saneado. Se detectan malas hierbas por toda la superficie.

### VALLADO

Sin vallar

### RIEGO

Sin riego

### PAVIMENTACIÓN

Las zonas pavimentadas se encuentran en mal estado de conservación, con zonas rotas y malas hierbas por toda la superficie.



Visual de la zona verde



Visual general de la zona verde



Juegos Infantiles



Mobiliario degradado



Vegetación degradada

**SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO****MOBILIARIO URBANO**

El mobiliario que presenta la zona verde está compuesto por juegos infantiles, bancos, papeleras y alumbrado.

**EQUIPACIONES INFANTILES**

Equipaciones infantiles, sin homologar y mal conservadas pues se encuentran rotos.

**BANCOS**

6 bancos de madera y forja. En estado avanzado de degradación. Sin sombra proyectada.

**PAPELERA**

1 papeleras.

**ILUMINACIÓN**

Compuesta por una farola central, totalmente degradada.

**SOMBREADO**

No se proyecta sombreado.

**DAFO**

Esta zona verde posee múltiples fortalezas, pues es de buen tamaño, tranquilo, y se encuentra en una urbanización. Pero toda la zona verde se encuentra en avanzado estado de degradación.

Es necesaria una restauración, por una parte, del firme de la zona, y por otra del mobiliario en general y de los juegos infantiles en particular, homologando sus elementos. También es conveniente plantar más especies vegetales que, con el tiempo, ofrezcan un sombreado en toda la zona.

Si no se aprovechan estas oportunidades, se corre el riesgo que esta zona verde siga degradándose y resulte peligrosa para los menores que utilicen sus instalaciones.