

PLAZA SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD

LOCALIZACIÓN

Se encuentra ubicada en la plaza Santísimo Cristo de la Humildad.

SUPERFICIE

171,37 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Plazuela peatonas destinada a fines decorativos. Con firme pavimentado, donde se ubica una fuente ornamental actualmente en funcionamiento.

Cercada con rejas de forja de baja altura, sin acceso restringido.

SITUACIÓN GENERAL

Buen estado general de conservación, tanto en su mobiliario como en la vegetación que presenta.

ACCESOS

Se puede acceder a esta plaza por 4 entradas, todas ellas se encuentran a una altura superior a la calzada por lo que el acceso se realiza por escaleras. No existiendo rampa que permita el acceso de minusválidos.

VEGETACIÓN

Vegetación compuesta por arbustos de mirto.

Se encuentra bien conservado y saneado.

VALLADO

Esta zona verde se encuentra acotada por vallas de forja de pequeña altura.

RIEGO

No existe.

PAVIMENTACIÓN

Las zonas pavimentadas, de solería, se encuentran en buen estado.



Visual de la zona de la plaza



Visual general de la plaza



Fuente ornamental



Escalones de acceso



Visual lateral de la plaza

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario ubicado en esta zona verde se compone de una fuente ornamental y alumbrado público.

No existen bancos para el descanso.

FUENTE ORNAMENTAL

Construida con ladrillo y cerámica, se encuentra en buen estado de conservación.

ILUMINACIÓN

El alumbrado público se compone de 3 farolas.

SOMBREADO

No, puesto que el arbusto de mirto no tiene la suficiente altura para ofrecer sombreado.

DAFO

A pesar de su ubicación estratégica en la zona central del pueblo y el buen estado de conservación que presenta, su mayor debilidad es la falta de funcionalidad. Ya que solo se limita a dar un uso estético, pues no posee bancos que permitan el descanso.

Para lo cual se aconseja instalar un par de bancos y construir un acceso para minusválidos, dotando de funcionalidad este espacio.