

JARDÍN EN URBANIZACIÓN PRIVADA

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en una calle de nueva construcción (todavía sin denominación), junto a la calle Los Arcos.

SUPERFICIE

236 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo. Ubicada en el interior de una urbanización privada compuesta por 8 casas, lo que le confiere un carácter muy exclusivo a este espacio, ya que ni siquiera se encuentra visible para el resto de la población.

Actualmente se encuentra en desuso, sin mobiliario alguno o mantenimiento.

El arbolado existente es frondoso y maduro.

SITUACIÓN GENERAL

Este espacio se encuentra en estado de abandono, con malas hierbas, falta de saneamiento y de riego. El firme se encuentra degradado y erosionado.

ACCESOS

Se puede acceder únicamente por la entrada (regulada a un horario) de la urbanización privada en la que se ubica.

FIRME

Toda la zona verde posee un firme pedregoso, de tierra prensada..

VEGETACIÓN

La vegetación presenta falta de saneamiento, a causa de malas hierbas que crecen sin control por toda la superficie.

Vegetación escasa formada por 5 aligustres y un ciprés. También existen arbustos de rosales y adelfas.

VALLADO

Sin vallado

RIEGO

Sin riego.

PAVIMENTACIÓN

Sin zonas pavimentadas



Visual de las zona verde



Vegetación de la zona verde



Falta de saneamiento del espacio



Visual general de la zona verde

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

Carece de mobiliario urbano.

SOMBREADO

Disfruta de mucho sombreado, gracias al arbolado y a la sombra que ofrecen las casas que lindan este espacio.

DAFO

Actualmente, esta zona carece de funcionalidad, pero dado al carácter exclusivo que le confiere su ubicación ofrece una gran oportunidad para utilizarlo como huerto urbano. Un huerto para que lo gestionen los propios vecinos de dicha urbanización, o otros interesados.

De esta manera se confiere un uso al espacio y se mantiene en buen estado de conservación.