

ZONA VERDE. PLAZA DE SAN PEDRO

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada en la Plaza de San Pedro.

SUPERFICIE

281, 11 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Plazuela peatonal arbolada, acompañamiento de la Iglesia San Pedro. Diseñada para el descanso y contemplación de la Iglesia por parte de la población, además contiene un elemento histórico como es la Cruz que se erige en el centro de la plaza.

SITUACIÓN GENERAL

El mobiliario ubicado en la plaza no se encuentra especialmente degradado, ni existen signos de vandalismo, lo único perceptible es algún resto de excremento animal.

Pero si se aprecia una falta de mantenimiento de la vegetación existente.

ACCESOS

La plaza no se encuentra vallada ni cercada, pudiendo acceder a ella desde las calle de José Álvarez, calle Guadalquivir y desde la Iglesia de San Pedro.

No posee acceso para minusválidos, ya que no presenta rebaje en el acerado.

VEGETACIÓN

Compuesta por 8 naranjos y algunos rosales

En general se detecta una falta de mantenimiento de la vegetación, a causa de la existencia de malas hierbas que crece entre los alcorques de los árboles y la falta de riego de los rosales ubicados en los arriates.

VALLADO

No vallada

RIEGO

No riego

PAVIMENTACIÓN

Toda la plaza está pavimentada con solería.



Visual de la Plaza de San Pedro



Visual de la plaza



Árboles ubicados en la plaza



Visual de la plaza desde la Iglesia de San Pedro

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario que presenta la zona verde está constituido por, bancos, contenedores, farolas, y un elemento ornamental de carácter histórico – religioso.

BANCOS

4 bancos de forja, en buen estado de conservación.

CONTENEDORES

Existencia de un contenedor de residuos orgánicos.

ILUMINACIÓN.

La iluminación la constituyen 2 farolas, las cuales tienen instalado focos cuya función es alumbrar la muralla y la iglesia.

SOMBREADO

Los árboles proyectan la sombra a los bancos.

OTROS

En el centro se encuentra un elemento ornamental de carácter histórico – religioso.

DAFO

A pesar de la ubicación de esta zona verde, que permite la contemplación de la iglesia, la plaza se encuentra rodeada por carreteras lo que le confiere ruido y contaminación. Esta es su principal amenaza detectada.

Con objeto de revalorizar la plazuela, sería útil instalar un panel de información sobre los elementos observables: la cruz y la Iglesia de San Pedro.