

## ISLETA AJARDINADA. GLORIETA DE LA CONCORDIA

### LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada entre la Avda. de Antonio Pazo y la Autovía A-472

### SUPERFICIE

82,9 m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Pequeña isleta, de forma triangular, situada a la entrada de municipio. De función estética, tiene por principal elemento decorativo una fuente ornamental y palmeras.

### SITUACIÓN GENERAL

Contrasta la falta de mantenimiento y reposición de elementos ornamentales degradados y rotos, con la buena conservación de la vegetación existente.

Se detectan residuos, generalmente envases varios, en arriates y dentro de la fuente.

### ACCESOS

Al no estar vallada, se puede acceder desde cualquier punto de su perímetro. Pero esta isleta no se ha diseñado para acceder a ella. Por ello no existen rebajes en el acerado, ni ningún tipo de acceso para minusválidos.

### VEGETACIÓN

Vegetación compuesta por 2 palmeras, 1 aligustre arbóreo. Y herbáceas como rosa china, rosales y pitósporos.

La vegetación está muy bien conservada. Pero se detecta una falta de mantenimiento por la aparición de malas hierbas.

### VALLADO

No existe vallado.

### RIEGO

No existe.

### PAVIMENTACIÓN

Mala conservación de la pavimentación.



Visual de la Glorieta de la Concordia.




Visual general



Palmera ubicada en la Glorieta



Fuente ornamental



Desperfectos en el mobiliario

Esta zona no posee más oportunidades que aquella función que ya cumple, la meramente estética. Sin embargo presenta muchas debilidades en relación al mantenimiento y saneamiento del espacio.