

PARQUE EN BARRIADA LOS PÁJAROS

LOCALIZACIÓN

Se encuentra situada entre la C/ de las Huertas y C/ Ruiseñor.

SUPERFICIE

1585 m²

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona Verde extensa, concebida como un espacio común para uso recreativo y de descanso.

Presenta dos niveles o alturas. Una zona más baja, de asfalto y estructura cuadrada, con algunos bancos como único mobiliario. Y una zona alta, con firme de albero, donde se ubican juegos infantiles y una zona de descanso.

Toda la zona verde está cercada con vallas de forja y setos que hacen pantalla visual.

SITUACIÓN GENERAL

En general, se detecta un mal estado de conservación de la zona verde. El mobiliario está degradado y antiguo, sin reponer los elementos desaparecidos o inutilizados. Se detectan múltiples signos de vandalismo: pintadas, basuras, excrementos, destrozos, etc.

El firme de la zona de juegos está compuesto de chinós, los cuales son esparcidos el resto del espacio, tanto del piso superior como inferior.

La vegetación, se encuentra bien conservada porque existe riego, pero el saneamiento es deficiente ya que se detectan restos de poda alrededor de los árboles.

ACCESOS

El acceso no se encuentra limitado ni regulado a un horario.

Existe acceso para minusválidos a la entrada de la zona verde.

FIRME

La zona alta posee firme de albero, a excepción de la zona de juegos que está compuesto por chinós.

VEGETACIÓN

La vegetación de la zona alta resulta frondosa, con un arbolado maduro. La misma está constituida por 20 árboles de especies variadas, entre los cuales encontramos brachichitos, aligustres, yucas y palmeras.

La vegetación de la zona baja se encuentra peor conservada, formada por 6 naranjos, uno de ellos muy seco.

VALLADO

Vallado en todo el perímetro.

RIEGO

Con riego por goteo.

PAVIMENTACIÓN

La zona inferior se encuentra pavimentada con solería. El pavimento se encuentra en buen estado.



Visual de la zona verde



Visual de la zona verde



Visual de la zona de albero



Juegos infantiles



Acceso para minusválidos en zona verde

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario que presenta la zona verde está compuesto por juegos infantiles, bancos, contenedores y alumbrado.

Este espacio carece de fuentes de agua para beber que acompañen los juegos infantiles y papeleras.

EQUIPACIONES INFANTILES

Equipaciones infantiles sin homologar, en estado avanzado de degradación –roto y dañado-. Con firme pedregoso que resulta peligroso para los y las menores.

BANCOS

5 bancos en la zona inferior, de ladrillo. En estado avanzado de degradación.

6 bancos en la zona superior, de piedra y solería. En mal estado de conservación.

CONTENEDORES

Frente a la zona verde se encuentran contenedores de recogida selectiva de residuos.

ILUMINACIÓN

En la zona baja no existe iluminación propia, tan solo la ofrecida por las farolas de la vía pública.

En la zona alta se ubican 2 farolas.

SOMBREADO

En la zona baja no se proyecta sombreado. En la zona alta si, a causa de un arbolado maduro y con espesas copas, que se ubican por todo el espacio.

OTROS

Frente a la zona verde se ubica un quiosco.

DAFO

Esta zona verde posee múltiples fortalezas, pues es de gran tamaño, tranquilo, tiene una vegetación frondosa y está rodeado de casas. Pero su mobiliario se encuentra en estado avanzado de degradación y los juegos infantiles no cumplen las normas de homologación.

La zona de abajo, actualmente en desuso es un sitio ideal para ubicar un parque de mayores, o incluso un pipicam y evitar los excrementos de perro que se encuentran por toda la zona verde.

La zona de arriba necesita una restauración de los bancos y de los juegos infantiles, que deben ser homologados y seguros para los menores.

Si no se aprovechan estas oportunidades, se corre el riesgo que esta zona verde se convierta en un parque marginal carente de funcionalidad.